


VOLVIA Sp. z o.o.
ul. Pełczyńska 25
51-180 Wrocław



Wrocław, dnia 13 listopada 2019r.

Ocena Techniczna pojazdu

- | | | |
|----------------------|------------------------|---|
| 1. Silnik : | sprawny bez zastrzeżeń | tak <input checked="" type="checkbox"/> nie__ |
| 2. Skrzynia biegów: | sprawna bez zastrzeżeń | tak <input checked="" type="checkbox"/> nie__ |
| 3. Układ napędowy: | sprawny bez zastrzeżeń | tak <input checked="" type="checkbox"/> nie__ |
| 4. Układ chłodzenia: | sprawny bez zastrzeżeń | tak <input checked="" type="checkbox"/> nie__ |
| 5. Układ hamulcowy: | sprawny bez zastrzeżeń | tak <input checked="" type="checkbox"/> nie__ |
| 6. Lakier: | sprawny bez zastrzeżeń | tak <input checked="" type="checkbox"/> nie__ |
| 7. Opony: | zużycie w procentach | <u>30%</u> |

Skoda Rapid 1.2 MPI 2014r
DW 271 XL

Pełnomocnik Zarządu